VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

PSENNER

Viva Red

Vaso 14

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta

2019 **invaso sett.31**

Serra **Tunnel**

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Vaso 10 Invaso sett.34

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

Vaso 14

2021 **invaso sett.30**

2022 **invaso sett.30**

impostazioni T°: vedi schede maturazione 2021 - 2022

2022

Vaso 17 **Invaso sett.26**

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2022

maturazione 2018

T impostata riscaldamento

alta

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2019

T alta	Sett.	T bassa
18	40	18
18	41	17
18	42	16
18	43	15
20 g 16 n	44	15
20 g 16 n	45	14
20 g 16 n	46	14
18 g 16 n	47	14
16	48	13
16	49	13
15	50	12
14	51	12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15



maturazione 2021

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15

maturazione 2022

Sett.	T
40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ramificazione abbondante ma talvolta disuniforme, con buon portamento a V. Presente anche ramificazione secondaria. Nel vaso 17 è risultata utile la legatura dei rami

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi, orizzontali di colore rosso brillante. Ciazii numerosi e grandi, a maturazione piuttosto tardiva.

15/12/2020

20/12/2021

20/12/2022

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** La pianta ha risposto alla coltivazione a bassa T discretamente, sia come vegetazione che come fioritura, sebbene con infiorescenze più piccole e leggermente assurgenti. Non riscontrati sintomi di botrite; necessitano però ulteriori riscontri in situazioni più favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA:** non sono stati effettuati test specifici. Per la struttura è risultata facile da insacchettare.

•**NOTE:** varietà interessante per le ottime caratteristiche di vigoria, struttura e aspetto delle infiorescenze. E' inoltre risultata di facile coltivazione con contenuto impiego di nanizzanti. Ottima la vigoria nel vaso 17, in cui però si è accentuata la disformità tra le piante. E' presumibile che la gestione, soprattutto delle bagnature, nelle prime fasi post cimatura, in cui può essere un po' lenta, sia l'aspetto da curare per ottenere il meglio da questa varietà, di notevole impatto estetico e versatile nei confronti della taglia.